


ファイル名 = D99008581A1.el

【書類名】 図面

【図 1】



図 1



ファイル名 = D99008581A1.el

【圖 2】


图 2



ファイル名 = D99008581A1.e1


【圖 3】

图 3



【圖 4】

图 4



2000年12月 05 17時19分

B2 補綴材料2

No. 2764 P 51


出 原 図 書 類 頁

ページ (42 / 61)

ファイル名 = D99008581A1.01

【図5】

図5 Fig.5




009004-0100

ファイル名 = D99008581A1.e1

【图 6】

图 6



2000年12月 08 17時19分

3位 補正加本計2

No. 3764 P. 33

品質管理

ページ (44 / 61)



ファイル名 = D39008581A1.e1

【図7】

図7 Fig.7

lock-in
amp
output

contaminant
signal
output



2000年12月 8日 17時19分

日立 横浜知本社2

No 8764 P. 54



出願書類

ページ (45 / 61)

ファイル名 = D99008661A1.e

【図8】


図8 Fig 8



ファイル名 = D99008581A1.e1

【図 9】


図 9



ファイル名 = D99008581A1.el

【図10】

図10




0950704-01701

ファイル名 = D99008581A1.e1

【圖 1 1】


图 11



ファイル名 = D99008581A1.el

【図12】

図12




0900409460

ファイル名 = D99008581A1.e1

【図 13】

図 13




D99008581A1.e1

ファイル名 = D99008581A1.e1

【図14】

図14




D99008581A1.e1

ファイル名 = D99008581A1.e1

【図15】

図15




D99008581A1.e1

出願書類

出願書類
ファイル名 = D99008581A1.e1


【圖 16】

图 16



【圖 17】

图 17

[illegible]

2000年12月 8日 17時21分

3立 横須賀本館2

No. 0764 2. 33


原稿 送 送

ページ (54 / 61)

ファイル名 = D99008581A1.e1


【図18】

図18



【図19】

図19 Fig.19



2000年12月 9日 17時21分

日立 横浜知本社2

No. 3764 2. 64


出 原 書 類

ページ (55 / 61)

ファイル名 = D99008581A1.ai


【図 2 0】

図 2 0



【図 2 1】

図 2 1




出願書類

出願書類
ファイル名 = D99008581A1.e1

【圖 22】

图 22




SECRET

ファイル名 = D99008581A1.e1

【図 23】

図 23




10470403460

ファイル名 = D99008581A1.e1

【図24】

図24



D99008581A1.e1

2000年12月 0日 17時22分

三立 横浜知本研2

No. 3761 63


Fig. 25
図 25

图 26




図 27






図 28




【図 29】



09760794.01301


【図30】



2000E12F 00 17E23公

日立 横浜知本寺2

No. 3764 = 73



2004/12/31 17:23分

日立 機械部 2

No. 8764 P. 74

